




【特長】

- 接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施
- ネジの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能

※ご注意：直射日光、紫外線の当たらない場所でご使用ください

65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません(不可逆)  
そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所の発見が可能



ネジの緩みと異常発熱を同時にチェック  
異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色!!

温度別変色挙動						
加熱温度	60℃	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃
昇温時						
昇温後冷却時 (23℃)						

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-360-65010	サーモマーカー80	12本	1本