





ビニル 吸震見切

34001 QA-7
2m/ホワイト/80本入





通 常

34002 QA-10
2m/ホワイト/70本入





壁と天井が寄った場合
(軟質部分がつぶれた状態)

34003 QA-13
2m/ホワイト/60本入





壁と天井が離れた場合
(軟質部分が離れた状態)

35001 QS-6.5
2m/ホワイト/70本入





通 常

35002 QS-9.5
2m/ホワイト/55本入




壁と天井が寄った場合
(軟質部分がつぶれた状態)

35003 QS-12.5
2m/ホワイト/55本入




壁と天井が離れた場合
(軟質部分が離れた状態)

33034 NB-20
2m/ホワイト
100本入




軟質ビニルが
ズレを吸収するため
クラックの発生を
軽減します。

33035 NB-23
2m/ホワイト
100本入



33036 NB-21
2m/ホワイト
50本入



33037 NB-24
2m/ホワイト
50本入

